

# 2008年5月12日汶川地震（四川大地震）における 建築物被害と復興に係わる調査活動の記録

（平成21年3月30日現在）

## 執筆分担

### 第1章 目的

西山 功 国土技術政策総合研究所建築研究部長

### 第2章 国土技術政策総合研究所及び建築研究所の活動の概要

塚田夕子 国土技術政策総合研究所企画部主任研究官

飯田直彦 建築研究所企画部国際研究協力参事

### 第3章 地震及び地震動の特徴

井上波彦 国土技術政策総合研究所建築研究部主任研究官

鹿嶋俊英 建築研究所国際地震工学センター主任研究員

### 第4章 現地調査と各地の被害状況

犬飼瑞郎 国土技術政策総合研究所総合技術政策センター  
評価システム研究室長

井上波彦 前掲

榎府龍雄 建築研究所国際協力審議役

福山 洋 建築研究所構造研究グループ上席研究員

諏訪田晴彦 建築研究所構造研究グループ研究員

田尻清太郎 建築研究所構造研究グループ研究員

斉藤大樹 建築研究所国際地震工学センター上席研究員

### 第5章 建築物の被害の特徴

井上波彦 前掲

福山 洋 前掲

諏訪田晴彦 前掲

田尻清太郎 前掲

### 第6章 震災復興の状況

諏訪田晴彦 前掲

### 第7章 中国の耐震設計基準

井上波彦 前掲

おわりに

西山 功 前掲

付録

付録 1. 福山 洋 前掲

付録 2. 犬飼瑞郎 前掲

付録 3. 斉藤大樹 前掲

付録 4. 斉藤大樹 前掲

付録 5. 加藤博人 建築研究所構造研究グループ主任研究員

付録 6. 斉藤大樹 前掲